

Gamla Hinkaböle

Tulisijat/Stugans eldstäder



Carl Irjala
26. syyskuuta 2012



Tilanne ennen korjausta

Tulisijat olivat vaurioituneet maaperän liikkumisesta. Rakenteen korkeasta kosteudesta johtuen löytyi runsaasti pakkasvaurioita tulisijojen pinnoilta. Pintarakenteessa oli käytetty savi-, kalkki ja muurauslaastia sekä kalkki- ja lateksimaalia.



Konstruktio

Tulisijat on muurattu erilaatuisilla poltetuilla tiileillä. Rakenteesta löytyy myös runsaasti polttamattomia tiiliä, jotka on vahvistettu oljilla. Tämän vuoksi jätettiin osa konstruktioista näkyviin. Muuten poistettiin vanha pinta kokonaan ja pinnoitettiin uudestaan kalkkilaasteilla.



Före restaurering

Stugans eldstäder var svårt frostskaadade. Ändrade förhållanden i jordmånen hade också förorsakat skador i konstruktionen. Till eldstädernas ytkonstruktion hade man använt ler-, kalk- och murbruk. Originalytorna var också målade med kalk- och latexmål.



Konstruktionen

Eldstäderna är murade med tegel av varierande kvalite. Obrända tegel förstärkta med halmstrån har också använts. I samband med restaureringen togs den gamla ytan helt och hållet bort. Till den nya ytan användes Webers kalkputsprodukter.



Materiaalivalinta

Konstruktion vanhat materiaalit kierrätettiin osittain. Savilaasti liotettiin ja sekoitettiin uuteen muurauslaastiin. Seossuhde on 50/50. Rappauksen tartuntapohjana käytettiin hydraulista pohjalaastia ja täyterappaukseen kalkkilaastia. Tulisijojen pinnat sivellettiin kalkkimaalilla.



Material

Det gamla ledbruket återvanvändes och blandades med nytt murbruk (50/50). Som fästgrund användes hydraulisk kalk. Efter detta rappades ytan med kalkbruk och målades med kalkmål.



”Tyylin” valinta

Tulisijarestauroinnissa on noudatettu täsmälleen samaa tyyliä jolla ne olivat alunperin toteutettu. Tästä syystä esimerkiksi tulisijojen pintoja ei ole oikaistu, vaan talon muotokieli elää edelleen.



Kriterium

Eldtäderna restaurerades i samma stil som de var från original. Med denna metod har fastighetens miljö bevarats också för kommande generationer.