

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky



HINKAPYÖLIN ULKOMUSEO - HINKAPYÖLI - MUNAPIRTTI

KORJAUSSUUNNITELMA II - KUVALIITTEET

TUPA - AVOKUISTIN PURKU 1991

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky

2. Yksittäistuvan, tuparakennuksen avokuistin purku, kuva-inventointi, kuvaus 1991-07-06



Hinkabölen tuparakennus, avokuisti ennen purkutalkoiden aloittamista, pääty lounaaseen, kuva 1991-07-06



Hinkabölen tuparakennus, avokuisti ennen purkutalkoiden aloitusta, avokuisti koillisesta, kuva 1991-07-06

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky



Hinkabölen tuparakennus, avokuisti ennen purkutalkoiden aloitusta, avokuisti lounaasta, kuva 1991-07-06



Hinkabölen tuparakennus, avokuistin purkutalokoot on aloitettu, avokuisti kaakosta, kuva 1991-07-06

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky



Hinkabölen tuparakennus, avokuistin purkupalokoot on aloitettu, vesikaton ulkoreunan purku, kuva 1991-07-06



Hinkabölen tuparakennus, avokuistin purkupalokoot on aloitettu, vesikatto kuistilta alta, kuva 1991-07-06

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky



Hinkabölen tuparakennus, avokuistin purkotalokoot, vesikaton reuna ja kannatinpilarit koillisreunalla, kuva 1991-07-06



Hinkabölen tuparakennus, avokuistin purkotalokoot, kannatinpilarit avokuistin ulkoreunalla, kuva 1991-07-06

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky



Hinkabölen tuparakennus, avokuistin purkupalokot, selkäpuun ja vesikaton purku, kuva 1991-07-06



Hinkabölen tuparakennus, avokuistin purkupalokot, kuistin suojaseinä kaakkoon ja koilliseen sekä kuistin lattialankusto, kuva 1991-07-06

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky



Hinkabölen tuparakennus, avokuistin purkupalokoot, kuistin lattiarakenne, kuva 1991-07-06



Hinkabölen tuparakennus, avokuistin purkupalokoot, kuvassa tuparakennuksen puurakenteinen vesikouru sekä kannatinkonsolit. Tänään jäljellä kannatinkonsolit, kuva 1991-07-06