

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky



HINKAPYÖLIN ULKOMUSEO - HINKAPYÖLI - MUNAPIRTTI

KORJAUSSUUNNITELMA II - KUVALIITTEET

LUHTIAITTA

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky

2. Luhtiaitan kuva-inventointi, kuvaus Pekka Hornamo (PHo) aikavälillä 2006-09-16
2006-11-18.



Hinkabölen luhtiaitta lounaasta, kuvaus 2006-11-18 (PHo).



Hinkabölen luhtiaitta lounaasta, kuvaus 2006-11-04 (PHo).

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky



Hinkabölen luhtiaitta kaakosta, kuvaus 2006-11-04 (PHo).



Hinkabölen luhtiaitta luhdin alta, jossa näkyy luhdin puuttuva lankutus sekä kosteusvauriot (sammal, levä ja jäkälä), kuvaus 2006-11-18 (PHo).

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky

Hinkabölen luhtiaitta luhdin alta, jossa näkyy luhdin vesikatto ja tilapäiset alusrakenteet, kosteusvauriot (sammal, levä ja jäkälä), kuvaus 2006-11-18 (PHo).



Hinkabölen luhtiaitta luhdin kannatuskonsooli, jossa näkyy itäsuomalainen veistomalli sekä salvoksessa lahovaurioita, kuvaus 2006-11-18 (PHo).

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky

Hinkabölen luhtiaitta idän puoleinen sivu, jossa näkyy pahoja lahovaurioita hirsikerroissa pistolattian sekä seinän kohdalla. Huomioon on myös otettava sammal-, levä- ja jäkälämuodostumat, kuvaus 2006-11-18 (PHo).



Hinkabölen luhtiaitta luhdin kannatuskonsoli lahovaurioitunut salvospää, jossa näkyy myös sammal- ja levämuodostumat, kuvaus 2006-11-18 (PHo).

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky

Hinkabölen luhtiaitta alakerran ruotopaneeliovi, joka on kustavilaista mallia. Huomioitavaa on bysanttivaikutteinen kaareva oven kamaosa, kuvaus 2006-11-18 (PHo).



Hinkabölen luhtiaitta alakerran ruotopaneeliovi on sisäpuoleltaan pystylautarakenteinen, lyöntisaranoilla varustettu, puukoppalukkoinen. Ovi on kustavilaista mallia. Huomioitavaa on bysanttivaikutteinen kaareva oven kamaosa, kuvaus 2006-11-18 (PHo).

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky

Hinkabölen luhtiaittaan on kerätty maatalous- ja rakennusvälineitä sekä tuvan tarve- ja huonekaluja yms., kuvaus 2006-11-18 (PHo).



Hinkabölen luhtiaitan vaurioitunutta koillisnurkkaa, kuvaus 2006-11-18 (PHo).

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky



Hinkabölen luhtiaitan vaurioitunutta itäsivun hirsiseinää, kuvaus 2006-11-18 (PHo).



Hinkabölen luhtiaitan pohjoista päätyhirsiseinää sekä vesikattorakennetta, kuvaus 2006-11-18 (PHo).

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky

Hinkabölen luhtiaitan pohjoista päätyhirsiseinää. Orren kannatinpuu hirsiseinässä yläkerran tilassa, kuvaus 2006-11-18 (PHo).



Hinkabölen luhtiaitan pohjoista päätyhirsiseinää ja vesikattorakennetta luoteisnurkassa, kuvaus 2006-11-18 (PHo).