

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky



HINKABÖLEN KOTISEUTUMUSEO - MUNAPIRTTI

**KORJAUSSUUNNITELMA II - KUVALIITTEET -
TUPARAKENNUS**

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky

1. Yksittäistuvan, tuparakennuksen kuva-inventointi, kuvaus Pekka Hornamo (PHo) aikavälillä 2006-09-16 2006-11-04.



Hinkabölen tuparakennus, julkisivu kaakkoon. Kohde on kuvattu 2006-11-04. (PHo)

Kuvasta voidaan nähdä, vuonna 1991 puretun kuistin seinään jäänyt kuistin rakenteen muoto. Sokkelia rakennuksella on näkyvissä vain rakennuksen koillis- kaakkoisnurkassa. Ikkuna-aukko on muovilla peitetty. Tuvan ikkunapuitteet ovat tuvan sisäseinällä. Ikkuna-aukon kohdalla on hirsirunko lamannut sekä alimmainen hirsikerta on vähintään vaihdettava. Räystäänalus/välipohjan alla on hirsikehikon vaakasuorissa osuuksissa lahoa ja leveät raot kahdessa hirsikerrassa.



Vaihdettavaa koillis-kaakkoisnurkkaa. Hanke on kuvattu 2006-11-04. (PHo)

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky



Hinkabölen tuparakennuksen ulko-ovi, pysty-laudoitettu ovi sisäpuolisilla ovirakenteeseen upotetuilla pienapuilla varustettu, kuvattu 2006-11-04 (PHo).



Hinkabölen tuparakennuksen puurakenteisen kattovesikourun kannatin, kuvattu 2006-11-04 (PHo).

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky

Hinkabölen tuparakennuksen lounaispäätty. Hirsikehikko on suoraan maanpinnan tasalla. Kuvattu 2006-11-04 (PHo).

Rakennus on päätyhirsirakenteen osalta kelvollinen. Ullakkorakenne on pystylomalaudoitettu rakenne. Paikkausten merkitys ja laajuus ei tiedossa. Alimmainen hirsivarvi lapaliitoksella aikoinaan uusittu, jatkettu rakenne.



Hinkabölen tuparakennuksen julkisivu luoteeseen. Hirsivälisalvoksessa lahovauroita. Runko tuettu tuvan ikkunan vierestä ulko- ja sisäpuolisella följarilla, tukipiirulla. Tuvan ikkuna-aukko peitetty muovilla. Kuvattu 2006-11-04 (PHo).

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky

Hinkabölen luoteisjulkisivun kamarin ikkuna. Ikkuna ympäristössä on viherlevää. Ikkunamalli klassistinen 6-ruutuinen. Vuorilaudoitustyyppi on 1800-luvun alkupuoliskon tyyppiä. Ikkunan vuorilaudoituksessa päällä muotolista. Kuvattu 2006-11-04 (PHo).



Hinkabölen koillisnurkan hirsisalvoksessa on syvälahoa. Tämä nurkka on osittain tai kokonaan vaihdettava/paikattava. Kuvattu 2006-11-04 (PHo).

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky

Hinkabölen tuvan koillisnurkka sisältä. Seinässä on hometta, joka tulee poistaa mekaanisesti. Edelleen on myös siltä tarkastettava hirsinurkan vaihdon/paikkauksen toimenpiteet. Kuvan tolppasänky tulee liittää museon esineistöön. Kuvattu 2006-11-18 (PHo).



Hinkabölen tuparakennuksen koillispääty. Alemmat hirsikerrat ovat ikkuna alla vaihdettu aikaisemmin. Kohde on kuvattu 2006-11-04 (PHo)

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky

Hinkabölen tupa koillispäätä vasten. Tässä näkyy ikkunan allal hirsikertojen aikaisempi vaihto. Vasemmalla näkyvä aukko kellarin, kuopan lattia-aukko. Kuvattu 2006-11-04 (PHo).



Hinkabölen tuparakennuksen eteiskamarin rokokoo/kustavilaismallinen puoliranskalainen ovi. Kuvattu 2006-09-16 (PHo).

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky

Hinkabölen tuparakennuksen tiilirakenteinen rapattu ja kalkkimaalattu nurkkauuni. Seinäpinnoissa näkyy nupinaulojen reikiä, joten kamari on ollut aikaisemmin pinkopahvitettu/ tapeetoitu. Kuvattu 2006-09-16 (PHo).



Hinkabölen tuparakennuksen eteiskamarin lahonnutta yläpohjaa tuvan vastaisella seinällä. Kuvattu 2006-11-04 (PHo).

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky

Hinkabölen tuvan oven sisäpuolinen empiremallien nuppivedin. Kuvattu 2006-09-16 (PHo).



Hinkabölen tuvan liesi ja leivinuuni, joka lepää hirsiaarkun varassa vanhakarjalaiseen tapaan. Ota myös huomioon uuni peränurkan lahonnut välipohja. Oikealla olevan puuluukku on kellarin luukku. Vasemmanpuoleinen luukku/ovi voi olla päätyluhtiaitan puuttuva ulko-ovi. Tämä tulee vielä tarkistaa. Kuvattu 2006-11-04 (PHo)

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky

Hinkabölen tuvan kaakkoisen pitkän sivun ja oven viereistä vaurioitunutta hirsiseinä- ja yläpohjarakennetta. Vesikatto on suojattu tilapäisellä peltikatteella vuonna 1991. Kohde on kuvattu 2006-.11-04 (PHo)



Hinkabölen tuvan uunin taustan ja rakennuksen luoteissivun lahonnutta välipohjaa. Ota huomioon kattotuolirakenne, joka on tässä esillä. Kuvattu 2006-11-04 (PHo).